

Aktuelle Produktinformation

Nr.: 820-0006


Montagetechnik Flexteil BMW

Datum: 19.07.2012

NEU!

HJS bietet Lösung bei Geräuschen im BMW!

Vermeehrt fallen Dieselmotore der BMW Baureihen 1er, 3er und 5er mit dröhnenden Geräuschen im Innenraum auf. Die Ursache ist oftmals ein beschädigtes Flexteil, welches die Schwingungen der Schalldämpferanlage nicht mehr komplett kompensieren kann. BMW empfiehlt in diesem Fall den kompletten und kostenintensiven Austausch des Partikelfilters inklusive Flexteil.



Die bessere Reparaturlösung kommt natürlich von HJS!

Neu im Programm von HJS ist das Flexteil mit der Bestellnummer **83 00 8320**. Es ersetzt das defekte Flexteil am Partikelfilter und sorgt wieder für Ruhe im Innenraum. Ein teurer Austausch des Partikelfilters ist nicht notwendig. Den Einbau erledigt schnell und kostengünstig Ihre Fachwerkstatt. Weitere Infos sowie eine detaillierte Einbauanleitung finden Sie unter www.hjs.com.

