



SERVICE INFO



Änderung der Spannrolle 531 0203 20

Hersteller: Audi, Seat, Škoda, VW
Modelle:
Audi: A3, A4
Seat: Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III
Škoda: Fabia, Octavia, Superb
VW: Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5
Motoren: 1.6, 2.0, 2.0i
Art-Nr.: 531 0203 20
OE-Nummern: 06A 109 479 (ersetzt)
 06A 109 479 A (ersetzt)
 06A 109 479 B (ersetzt)
 06A 109 479 C (ersetzt)
 06A 109 479 F (aktuell)



Bild 1: 531 0203 20 – bisherige Ausführung



Bild 2: 531 0203 20 – neue Ausführung

Auf Grund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde die Spannrolle 531 0203 20 geändert.

Diese Service Information zeigt den neuen Exzenter (Vergrößerung Bild 2) zum Spannen des Zahnriemens sowie die optischen Unterschiede der beiden Ausführungen.

Das Spannen des Zahnriemens erfolgt bei der geänderten Spannrolle (Bild 2) durch Verdrehen des Exzenters mittels eines Spezialwerkzeugs (z. B. OE-Nr. T10020, Klann KL-0284-91).

In der Übergangsphase kann es zu Mischbeständen kommen. Beide Spannrollen erfüllen die technischen Spezifikationen und können uneingeschränkt für die angegebenen Fahrzeuge verwendet werden.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter www.schaeffler-aftermarket.de oder www.RepXpert.com

LuK INA FAG Service Center: 0800 1753-333*

Tel.: +49 (0) 6103 753-333

Fax: +49 (0) 6103 753-297

automotive-aftermarket@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.de

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

*ausschließlich aus dem deutschen Telefonnetz erreichbar

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

