

Problem gelöst: Türschlösser am Golf IV jetzt in neuer Version verfügbar

Durch eine Änderung der Bauweise sind nun Probleme, die es beim Einbau der Originalschlösser für den Golf IV gab, behoben worden. Diese modifizierten Schlösser gibt es nun auch zusätzlich von AIC.

Allerdings sind die Kombinationen der möglichen Verwendungen nicht ganz einfach. **Hier finden Sie für jedes Fahrzeug die richtige Kombination:**

Die aktuellen Katalogdaten enthalten bereits diese neuen Fahrzeugverknüpfungen und alle neuen Schlösser sind ab sofort ab Lager verfügbar.

	VL	VR	HL	HR
Arosa	50628	50629		
Leon	50628	50629	52973	52974
Toledo II	50628	50629	52973	52974
Octavia (1U2/1U5)	50628	50629	52973	52974
Bora bis 08.2001	50628	50629	52973	52974
Bora ab Modelljahr 2002	55271	55272	55273	55274
Lupo	50628	50629		
New Beetle bis Modelljahr 2005	50628	50629		
New Beetle ab Modelljahr 2006	55271	55272		
Golf IV	55271	55272	52973	52974
Passat (3B2/3B5)	50628	50629	52973	52974
Passat (3B3/3B6)	50628	50629	55273	55274
T5 bis Modelljahr 2009		55272		

Tabelle 1:

Fahrzeugverwendungen der beiden Türschlosserarten.
Rote Texte markieren die Änderungen zu den bisherigen Verwendungen.

Art.Nr. 50628ff:

Die bisherige Baureihe bleibt im Programm, nur einige Verwendungen haben sich geändert. Dieses betrifft die Baureihen Golf IV, Passat sowie den New Beetle.



AIC-Artikel-Nr.	50628	50629	52973	52974
Einbauort	VL	VR	HL	HR
OE-Referenzen	3B1 837 015A 6X1 837 013A 6X1 837 013H 6X1 837 013C	3B1 837 016A 6X1 837 014A	3B4 839 015A	3B4 839 016A

Art.Nr. 55271 ff:

Beim Golf IV, dem Passat (3B3/3B6) und dem New Beetle ersetzt diese Baureihe einige der bisher verwendeten Schlösser.



AIC-Artikel-Nr.	55271	55272	55273	55274
Einbauort	VL	VR	HL	HR
OE-Referenzen	3B1 837 015AK 3B1 837 015AS 3B1 837 015J	3B1 837 016BH 3B1 837 016CF 3B1 837 016R	3B4 839 015AM	3B4 839 016AM



ACHTUNG



EINBAUHINWEISE



IM ZWEIFEL

Beide Artikelnummer-Gruppen sind nun aktiv: Lediglich die Verwendung ändert sich teilweise (siehe **rote Markierungen** in Tabelle 1 oben)

- Angaben des Fahrzeugherstellers beachten

Beachten Sie die Details der Verwendungstabelle 1