



SERVICE INFO



Ersetzung der Spannrolle

und des Schwingungsdämpfers

Hersteller:	Audi, Seat, Škoda, VW
Modelle:	
Audi:	A4, A6
Seat:	Exeo
Škoda:	Superb
VW:	Passat
Motorcodes:	AWT, AWM, ALT, AVJ, AMB, BFB, BEX, BKB, CFMA
Art-Nr.:	531 0531 20 (ersetzt) 533 0028 20 (ersetzt) 530 0546 09 (aktuell/Set) 530 0546 10 (aktuell/KIT)



Bild 1: Links Schwingungsdämpfer 533 0028 20, rechts Spannrolle 531 0531 20,

Bei oben genannten Fahrzeugen wurde der Schwingungsdämpfer 533 0028 20 (Bild 1, links) und die Spannrolle 531 0531 20 (Bild 1, rechts) durch das KIT 530 0546 10 (Bild 2, links) und das Set 530 0546 09 (Bild 2, rechts) ersetzt.

Die neuen Bauteile unterscheiden sich nicht nur optisch, sondern auch in der Funktion. Bei der alten Ausführung hat der Schwingungsdämpfer, zusätzlich zur Spannrolle, einen Teil der Riemen Spannung übernommen.

Die neue Umlenkrolle mit Halter 532 0601 10 hat lediglich eine umlenkende Funktion. Die Riemen Spannung und Dämpfung erfolgt ausschließlich durch die Spannrolle 531 0840 10.

Ein Mischverbau ist nicht zulässig, da die jeweiligen Bauteile aufeinander abgestimmt sind und nur so die korrekte Riemen Spannung gewährleistet ist.




Bild 2: Links KIT 530 0546 10, rechts Set 530 0546 09

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter www.schaeffler-aftermarket.de oder www.RepXpert.com

Reparatur-Hotline: +49 (0) 1801 753-111*

Tel.: +49 (0) 1801 753-333*

Fax: +49 (0) 6103 753-297

automotive-aftermarket@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.de

* 3,9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, für Anrufe aus Mobilfunknetzen max. 42 Cent/Min.

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

