



INA SERVICE INFO



Impulsgeber 544 0095 10

Beschädigung bei der Demontage

Hersteller: Citroën, Fiat, Ford, Jaguar, Peugeot

Modelle:

Citroën : C4, C5, C8
 Fiat: Scudo
 Ford: Grand C-Max, Mondeo
 Jaguar: XF
 Peugeot: 508, 807

Motor: 2.0 Diesel, 2.2 Diesel

Art.-Nr.: 544 0095 10

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog



Der Impulsgeber für das Motormanagement (Bild 1) läßt sich, auf Grund der Materialpaarung, oft nur sehr schwer vom ausgebauten Kurbelwellenschwingungsdämpfer (Bild 2) lösen.

Bild 1: 544 0095 10 – Impulsgeber für Motormanagement

In den meisten Fällen wird der Impulsgeber dabei beschädigt. Es ist daher zu empfehlen, diesen grundsätzlich auszutauschen.



Bild 2: Impulsgeber und Kurbelwellenschwingungsdämpfer

Beim Einbau des Kurbelwellenschwingungsdämpfers muss unbedingt das vorgegebene Anzugsdrehmoment des Fahrzeugherstellers beachtet werden.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Schaeffler REPPERT Service Center: 00800 1753-3333*

*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

www.reppert.de

SCHAEFFLER
REPPERT