

Hydraulische Spanneinheit für Nebenaggregatetrieb - 534 0014 10

Hersteller: Audi, Skoda, Volkswagen

Modelle:

Audi: A4, A6
 Skoda: Superb
 Volkswagen: Bora, Golf IV, Passat

Motoren: 1.9 TDI, 2.0 TDI

Artikel-Nr.: 534 0014 10

OE-Nr.: 038 903 315 D
 038 903 315 P




Bild 1: Detaildarstellung von 534 0014 10 mit allen Komponenten

Materialänderung:

Bei dieser Spanneinheit werden ab sofort statt der weißen Kunststoffaugen, schwarze eingesetzt (siehe Bild 2). In der Übergangsphase kann es zu Vermischungen beider Varianten kommen. Die Umstellung hat keinen Einfluß auf die technische Funktion und es können beide Versionen uneingeschränkt für die angegebenen Fahrzeuge verwendet werden.

Hinweis:

Aufgrund der starken Kräfte in den Aggregatetrieben, in welchen diese Spanneinheit verwendet wird, empfehlen wir die starre Riemenscheibe auf dem Generator durch einen **INA-Generatorenfreilauf** zu ersetzen.

Legende zu Bild 1:

Hauptkomponenten:

- (1) Überblick Spanneinheit 534 0014 10*
- (2) Umlenkrolle 532 0155 10*
- (3) Hydraulischer Dämpfer 533 0021 10*
- (4) Grundträger mit Schraube**

Anzugsdrehmomente:

- (5) Befestigungsschraube Umlenkrolle, M8x38 (23Nm)**
- (6) Befestigungsschraube Spanneinheit, M8x120 (25 Nm)**
- (7) Befestigungsschraube hydr. Dämpfer, M8x30 (32 Nm)**
- (8) Befestigungsschraube hydr. Dämpfer, M8x30 (35 Nm)**




Bild 2: 534 0014 10 - Ausführung mit weißen und schwarzen Kunststoffaugen am hydr. Dämpfer

Dieser bewirkt eine wesentliche Entlastung innerhalb des Aggregatetriebes für alle Komponenten.

Welcher Generatorenfreilauf für Ihr Fahrzeug vorgesehen ist, entnehmen Sie bitte unseren Katalogmedien.

- *) Artikel ist auch einzeln beziehbar
- **) Artikel ist nicht einzeln beziehbar, aber Bestandteil der kompl. Spanneinheit (1)
- ***) Artikel ist nicht einzeln beziehbar und nicht Bestandteil der Spanneinheit (1)

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.Schaeffler-Aftermarket.de oder im RepXpert unter www.RepXpert.com.

Stand 05.2009 (ersetzt 10.2007)
INA 0002

Technische Änderungen vorbehalten
 © 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct/min. aus dem dt. Festnetz, für Anrufe aus Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

