

SERVICE-INFO



Materialänderung bei der Spannrolle 531 0404 10

Hersteller: Dacia, Nissan, Renault

Modelle:

Dacia: Sandero
Nissan: Kubistar
Renault: Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Kangoo, Modus, Thalia, Twingo

Motoren:

Dacia: 1.2 16V
Nissan: 1.2 16V
Renault: 1.2 16V

OE-Nummern:

Nissan: 13077-00QAG (ersetzt)
13077-00QAL (aktuell)
Renault: 77 11 115 394 (ersetzt)
82 00 035 827 (ersetzt)
82 00 103 069 (ersetzt)
82 00 454 895 (ersetzt)
82 00 704 394 (aktuell)

Art-Nr.: 531 0404 10



Bild 1: bisherige Ausführung aus Metall



Bild 2: neue Ausführung aus Kunststoff

Im Rahmen der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde die Lauffläche der Spannrolle 531 0404 10 von Metall auf Kunststoff geändert.

In der Umstellungsphase kann es vorkommen, dass sowohl Spannrollen mit Metall-Laufrolle als auch mit Kunststoff-Laufrolle ausgeliefert werden.

Hinweis:

Beide Spannrollen sind trotz ihrer unterschiedlichen Ausführungen uneingeschränkt für die in den Katalogen angegebenen Fahrzeuge einsetzbar.



Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.Schaeffler-Aftermarket.de oder im RepXpert unter www.RepXpert.com.

Stand 06.2011

INA 0077

Technische Änderungen vorbehalten

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken.

Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*3,9 ct/min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42€/min.

