



SERVICE INFO



Designänderung

der Spannrollen 531 0084 20 und 531 0103 20

Hersteller:	Audi
Modelle:	80, 100, A4, A6, A8, Coupe, Cabriolet
Baujahr:	1992 - 2000
Motoren:	2.4, 2.6, 2.8
Art-Nr.:	531 0084 20 531 0103 20
OE-Nummer:	078 109 243 C 078 109 243 K




Bild 1: Links die alte Ausführung, rechts die neue Ausführung

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurden die Spannrollen mit der Artikelnummer 531 0084 20 und 531 0103 20 modifiziert.

Diese Service-Information zeigt die optischen Merkmale der bisherigen (Bild 1 links) und der neuen Versionen (Bild 1 rechts).

In der Übergangsphase kann es zu Mischbeständen zwischen den alten und neuen Typen kommen.

Beide Versionen unterscheiden sich lediglich in der Optik, erfüllen die technischen Spezifikationen und können uneingeschränkt verwendet werden.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter www.schaeffler-aftermarket.de oder www.RepXpert.com

Reparatur-Hotline: +49 (0) 1801 753-111*
 Tel.: +49 (0) 1801 753-333*
 Fax: +49 (0) 6103 753-297
automotive-aftermarket@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.de

* 3,9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,
 für Anrufe aus Mobilfunknetzen max. 42 Cent/Min.

SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

