

03-06年款梅赛德斯-奔驰SL500和SL55旧件 服务公告



注意



在准备退回空气支柱时，请注意支柱上的传感器必须完好无损。传感器是支柱的重要部件，需要与旧件一起退回后才能获得退款。

如支柱上没有传感器，将无法退还旧件押金。

请参考下图。



退回的旧件上必须
带有该传感器

Arnott®阿尔诺特注重产品质量。如您对阿尔诺特的任何产品存有疑问或困难，请与阿尔诺特联系，正常工作时间请致电
800-251-8993，或发送电子邮件至techassistance@arnottinc.com。
(欧洲请致电+31 (0)73 7850 580，或发送电子邮件至info@arnotteurope.com)