



Warnhinweis! für Arbeiten an der SBC-Bremsanlage

Warning notice for working on the SBC brake system

Avertissement! pour les travaux sur le système de freinage SBC

Avvertenza! par gli interventi sull'impianto frenante SBC

¡Aviso de peligro! para trabajos en la instalación de frenos SBC

Continental Aftermarket GmbH
Guerickestrasse 7
60488 Frankfurt
Germany
Phone +49 69 7603-1
Fax +49 69 761061
www.ate.de

D ⚠ Warnhinweis!

Arbeiten an der SBC – Bremsanlage dürfen nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden!

- Verletzungsgefahr!
- Anlage steht unter Hochdruck!
- Herstellervorgaben beachten!
- **Vor Beginn** von Wartungs- und Reparaturarbeiten **muss** das System **deaktiviert** werden.
- **Nach Beendigung** der Wartungs- und Reparaturarbeiten **muss** das System zwingend wieder **aktiviert** werden.
- Ausschliesslich geeignete Service- und Diagnosegeräte verwenden!
- Empfehlung:

ContiSys Check	Art.-Nr. 03.9301-6000.4
ContiSys Scan	Art.-Nr. 03.9301-5000.4
Entlüftungsgerät ATE FB 30 ^s	Art.-Nr. 03.9302-3010.4
- Continental haftet nicht für Schäden, die durch fehlerhafte Montage ihrer Produkte entstehen.

GB ⚠ Warning!

Work on the SBC brake system may only be carried out by trained specialists!

- Risk of injury!
- System is pressurized!
- Observe manufacturer's guidelines!
- **Before starting** maintenance and repair work the system **must be deactivated**.
- **After finishing** maintenance and repair work the system **must be reactivated**.
- Only use appropriate service and diagnosis equipment!
- Recommendation:

ContiSys Check	Item no. 03.9301-6000.4
ContiSys Scan	Item no. 03.9301-5000.4
Bleeding unit ATE FB 30 ^s	Item no. 03.9302-3010.4
- Continental is not liable for damages which occur due to incorrect installation of the product.

F ⚠ Avertissement !

Les travaux sur le système de freinage SBS ne doivent être exécutés que par des spécialistes formés à cet effet !

- Risque de blessure !
- Le système est pressurisé !
- Respectez les directives du fabricant !
- **Avant de commencer** les travaux de maintenance et de réparation, le système **doit être désactivé**.
- **Après avoir terminé** les travaux de maintenance et de réparation, le système **doit être réactivé**.
- Utilisez uniquement des équipements de service et de diagnostic adéquats !
- Recommandation :

Contrôle ContiSys	N° d'article 03.9301-6000.4
Scan ContiSys	N° d'article 03.9301-5000.4
Appareil de purge	N° d'article 03.9302-3010.4
ATE FB 30 ^s	N° d'article 03.9302-3010.4
- Continental décline toute responsabilité pour les dommages survenus en raison d'une installation incorrecte du produit.

I ⚠ Avviso!

Gli interventi sul sistema frenante SBC possono essere eseguiti solo da personale specializzato!

- Rischio di lesioni!
- Il sistema è pressurizzato!
- Osservare le istruzioni del produttore!
- **Prima di iniziare** gli interventi di manutenzione e riparazione, il sistema **deve** essere **disattivato**.
- **Al termine** degli interventi di manutenzione e riparazione, il sistema **deve** essere **riattivato**.
- Utilizzare solo apparecchiature di servizio e diagnosi adeguate!
- Raccomandazione:

Controllo ContiSys	N. articolo 03.9301-6000.4
Scansione ContiSys	N. articolo 03.9301-5000.4
Dispositivo di spurgo	N. articolo 03.9302-3010.4
ATE FB 30 ^s	N. articolo 03.9302-3010.4
- Continental non è responsabile dei danni che si verificano a causa di una installazione non corretta del prodotto.

E ⚠ ¡Advertencia!

¡Los trabajos en el sistema de frenos SBC sólo deben ser realizados por personal especializado capacitado!

- ¡Peligro de lesiones!
- ¡El equipo se encuentra sometido a alta presión!
- ¡Respetar las indicaciones del fabricante!
- **Antes de empezar** los trabajos de mantenimiento y reparación, **es necesario desactivar** el sistema.
- **Una vez finalizados** los trabajos de mantenimiento y reparación, **es imprescindible volver a activar** el sistema.
- ¡Emplear únicamente equipos de servicio y diagnóstico adecuados!
- Recomendación:

ContiSys Check	N.º de art. 03.9301-6000.4
ContiSys Scan	N.º de art. 03.9301-5000.4
Equipo de purga	N.º de art. 03.9302-3010.4
ATE FB 30 ^s	N.º de art. 03.9302-3010.4
- Continental no se hace responsable de los daños ocasionados por un montaje inadecuado de sus productos.

BG ⚠ Предупредително указание!

Дейностите по SBC – спирачната уредба могат да се извършват само от обучен експертен персонал!

- Опасност от нараняване!
- Уредбата се намира под високо налягане!
- Спазвайте предписанията на производителя!
- **Преди началото** на дейностите по поддръжка и ремонт системата **трябва да се дезактивира**.
- **След края** на дейностите по поддръжка и ремонт системата **трябва задължително да се активира** отново.
- Използвайте само подходящи уреди за сервизиране и диагностика!
- Препоръка:

ContiSys Check	Арт. ном. 03.9301-6000.4
ContiSys Scan	Арт. ном. 03.9301-5000.4
Уред за обезвъздушаване	Арт. ном. 03.9302-3010.4
ATE FB 30 ^s	Арт. ном. 03.9302-3010.4
- Continental не отговаря за щети, които са възникнали поради погрешен монтаж на продуктите.

CZ ⚠ Výstražný pokyn!

Práce na SBC brzděném zařízení smí být prováděny pouze zaškoleným odborným personálem!

- Nebezpečí poranění!
- Zařízení je pod vysokým tlakem!
- Dodržujte zadání výrobce!
- **Před začátkem** prací na údržbě a opravách **musí být** systém **deaktivován**.
- Po ukončení prací na údržbě a opravách **musí být** systém **opět znovu aktivován**.
- Používejte výlučně vhodné servisní a diagnostické přístroje!
- Doporučení:

ContiSys Check	Č. výrobku 03.9301-6000.4
ContiSys Scan	Č. výrobku 03.9301-5000.4
Odvzdušňovací zařízení	Č. výrobku 03.9302-3010.4
ATE FB 30 ^s	Č. výrobku 03.9302-3010.4
- Společnost Continental neručí za škodu, která vznikne nesprávnou montáží výrobků společnosti Continental.

DK ⚠ Advarselshenvisning!

Arbejder på SBC-bremseanlægget må kun udføres af uddannet fagpersonale!

- Fare for tilskadekomst!
- Anlægget er under højtryk!
- Overhold producentens anvisninger!
- **Inden påbegyndelsen** af vedligeholdelses- og reparationsarbejderne **skalsystemet deaktiveres**.
- **Efter afslutning** af vedligeholdelses- og reparationsarbejderne **skalsystemet ubetinget aktiveres** igen.
- Anvend udelukkende egnede service- og diagnoseapparater!
- Anbefaling:

ContiSys Check	Art.-nr. 03.9301-6000.4
ContiSys Scan	Art.-nr. 03.9301-5000.4
Udluftningsapparat ATE FB30 ^s	Art.-nr. 03.9302-3010.4
- Continental er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af en fejlagtig montering af deres produkter.

EST ⚠ Hoiatus!

SBC pidurisüsteemi juures tohib töid teostada ainult vastavalt koolitatud personalil!

- Vigastusoh!
- Süsteem on kõrgsurve all!
- Järgige tootja juhiseid!
- **Enne, kui alustate** hooldus- ja remonttöödega, **peab** süsteem olema **inaktiveeritud**.
- Kui olete lõpetanud hooldus- ja remonttööd, **peab** süsteemi tingimata taas **aktiveerima**.
- Kasutage ainult sobivaid hooldus- ja diagnostikaseadmeid!
- Soovitus:

ContiSys Check	Tootenr 03.9301-6000.4
ContiSys Scan	Tootenr 03.9301-5000.4
Ventileerimisaseade	Tootenr 03.9302-3010.4
ATE FB 30 ^s	Tootenr 03.9302-3010.4
- Continental ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud tema toodete vale paigaldus.

FIN ⚠ Varoitus!

Ainoastaan koulutetut alan asiantuntijat saavat työskennellä SBC-jarrujärjestelmän parissa!

- Loukkaantumisvaara!
- Järjestelmässä on korkea paine!
- Noudata valmistajan antamia ohjeita!
- **Ennen** huolto- ja korjaustöiden aloittamista järjestelmä **täytyy deaktivoida**.
- Huolto- ja korjaustöiden **päättämisen jälkeen** järjestelmä **täytyy** ehdottomasti jälleen **aktivoida**.
- Käytä ainoastaan soveltuvia huolto- ja diagnostilaitteita!
- Suositus:

ContiSys Check	tuotenro 03.9301-6000.4
ContiSys Scan	tuotenro 03.9301-5000.4
Ilmauslaite ATE FB 30 ^s	tuotenro 03.9301-3010.4
- Continental ei vastaa vaurioista, jotka johtuvat tuotteiden vääräntäytymisestä.

GR ⚠ Υπόδειξη προειδοποίησης!

Οι εργασίες στο σύστημα φρένων SBC επιτρέπεται να εκτελούνται αποκλειστικά από καταρτισμένο εξειδικευμένο προσωπικό!

- Κίνδυνος τραυματισμού!
- Στο σύστημα επικρατεί υψηλή πίεση!
- Λαμβάνετε υπόψη τα στοιχεία του κατασκευαστή!
- **Πριν από την έναρξη** των εργασιών συντήρησης και επισκευής **πρέπει να απενεργοποιηθεί** το σύστημα.
- **Μετά την ολοκλήρωση** των εργασιών συντήρησης και επισκευής **πρέπει** οπωσδήποτε να **ενεργοποιηθεί** και πάλι το σύστημα.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά κατάλληλες συσκευές συντήρησης και διάγνωσης!
- Σύσταση:

ContiSys Check	Αριθ. προϊόντος 03.9301-6000.4
ContiSys Scan	Αριθ. προϊόντος 03.9301-5000.4
Συσκευή εξαέρωσης	Αριθ. προϊόντος 03.9302-3010.4
ATE FB 30 ^s	Αριθ. προϊόντος 03.9302-3010.4
- Η εταιρεία Continental δεν ευθύνεται για ζημιές, οι οποίες οφείλονται σε εσφαλμένη συναρμολόγηση των προϊόντων της.

H ⚠ Figyelmeztető útmutatás!

Az SBC fékberendezésen csak képzett szakszemélyzet végezhet munkálatokat!

- Sérülésveszély!
- A berendezés magasnyomás alatt áll!
- Vegye figyelembe a gyártási adatokat!
- **Mielőtt megkezdén**e a karbantartási és javítási munkálatokat **kötelező** a rendszert **üzemen kívül helyezni**.
- **Miután befejezte** a karbantartási és javítási munkálatokat, **kötelező** a rendszert ismét **üzembe helyezni**.
- Kizárólag megfelelő szerviz- és diagnosztikai készülékeket használjon!
- Javaslat:

ContiSys Check	cikksz. 03.9301-6000.4
ContiSys Scan	cikksz. 03.9301-5000.4
Légtelenítő készülék	cikksz. 03.9302-3010.4
ATE FB 30 ^s	cikksz. 03.9302-3010.4
- A Continental nem vállal felelősséget az olyan károkért, melyek a termékeinek hibás beszerelése miatt következtek be.

Sigurnosna napomena!

Radove na sustavu kočenja upravljanoj senzora s mišju obavljati samo stručno obučene osobe!

- Opasnost od ozljeda!
- Sustav je pod visokim tlakom!
- Poštujte zahtjeve proizvođača!
- **Prije započinjanja** radova održavanja i popravaka sustav je **potrebno deaktivirati**.
- **Prije završetka** radova održavanja i popravaka sustav se **mora** obavezno ponovno **aktivirati**.
- Koristite isključivo odgovarajuće uređaje za servis i dijagnostiku!
- Preporuka:

ContiSys Check	br. art. 03.9301-6000.4
ContiSys Check	br. art. 03.9301-5000.4

uređaj za odzračivanje

ATE FB 30 ^s	br. art. 03.9302-3010.4
------------------------	-------------------------
- Continental ne odgovara za štete nastale nestručnom montažom svojih proizvoda.

Įspėjimas!

Darbus su SBC stabdžių sistema gali atlikti tik apmokyti specialistai!

- Pavojus susižeisti!
- Systemoje yra slėgio!
- Laikytiės gamintojo nurodymų!
- **Prieš pradėdant** techninės priežiūros ir taisymo darbus sistema **turi būti išjungta**.
- **Užbaigus** techninės priežiūros ir taisymo darbus sistema **turi būti įjungta**.
- Naudokite tik tinkamą techninės priežiūros ir diagnostikos įrangą!
- Rekomendacija:

„ContiSys“ patikra	Dalies Nr. 03.9301-6000.4
„ContiSys“ skleistinė	Dalies Nr. 03.9301-5000.4

Nuorinimo blokas ATE FB 30^s Dalies Nr. 03.9302-3010.4
- „Continental“ neatsako už pažeidimus, kurie atsirado dėl gaminio netinkamo įdiegimo.

Brīdinājums!

Darbu ar SBC bremžu sistēmu drīkst veikt tikai apmācīti profesionāļi!

- Risks gūt ievainojumus!
- Šī ir augstspiediena sistēma!
- Ievērojiet ražotāja norādījumus!
- **Pirms uzsākt** apkopi un remontu, sistēma **jādeaktivizē**.
- Pēc apkopes un remonta **beigām** tā atkal jāaktivizē.
- Izmantojiet tikai šai sistēmai piemērotus apkopes un diagnostikas instrumentus un līdzekļus!
- Ieteikums:

ContiSys Check	Produkta Nr. 03.9301-6000.4
ContiSys Scan	Produkta Nr. 03.9301-5000.4

Atgaisošanas ierīce ATE FB 30^s Produkta Nr. 03.9302-3010.4
- Continental neuzņemas atbildību par zaudējumiem, ko izraisījusi nepareiza produkta uzstādīšana.

Advarsel!

Arbeid på SBC bremseanlegg må kun utføres av fagpersonell!

- Fare for skade!
- Anlegget står under høytrykk!
- Følg produsentens instruksjoner!
- **Før man begynner** med vedlikeholds- og reparasjonsarbeid, **må** systemet **deaktiveres**.
- **Etter at** vedlikeholds- og reparasjonsarbeidet er ferdig, er det **påkrevet** at systemet **aktiveres** igjen.
- Bruk kun egne service- og diagnoseverktøyer!
- Anbefaling:

ContiSys Check	Art. nr. 03.9301-6000.4
ContiSys Scan	Art. nr. 03.9301-5000.4

Lufteapparat ATE FB 30^s Art. nr. 03.9302-3010.4
- Continental er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på grunn av feilaktig montering av deres produkter.

Waarschuwing!

Werkzaamheden aan de SB-reminstallatie mogen uitsluitend worden verricht door opgeleid vakpersoneel.

- Gevaar voor verwondingen!
- De installatie staat onder hoge druk!
- Volg de aanwijzingen van de fabrikant!
- **Voor het begin** van onderhoud- en reparatiewerkzaamheden **moet** het systeem **uitgeschakeld** worden.
- **Na het voltooiën** van onderhoud- en reparatiewerkzaamheden **moet** het systeem beslist weer **ingeschakeld** worden.
- Uitsluitend passende onderhouds- en diagnose-apparatuur gebruiken.
- Advies:

ContiSys Check	Art. nr. 03.9301-6000.4
ContiSys Scan	Art. nr. 03.9301-5000.4

Ontluchtingsapparaat ATE FB 30^s Art. nr. 03.9302-3010.4
- Continental is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van een onjuiste montage van haar producten.

Aviso!

Os trabalhos no sistema de travagem SBC apenas devem ser realizados por pessoal técnico qualificado!

- Risco de ferimentos!
- O sistema encontra-se sob pressão elevada!
- Respeitar as instruções do fabricante!
- **Antes do início** dos trabalhos de manutenção e reparação, o sistema **tem** de ser **desactivado**.
- **Após a conclusão** dos trabalhos de manutenção e reparação, o sistema **tem** de ser obrigatoriamente **reactivado**.
- Utilizar unicamente aparelhos de serviço e diagnóstico adequados!
- Recomendável:

ContiSys Check	Art. n.º 03.9301-6000.4
ContiSys Scan	Art. n.º 03.9301-5000.4

Dispositivo de ventilação ATE FB 30^s Art. n.º 03.9302-3010.4
- A Continental não se responsabiliza por danos decorrentes da montagem incorrecta dos seus produtos.

Wskazówka ostrzegawcza!

Prace przy układzie hamulcowym SBC mogą być wykonywane tylko przez przeszkolony personel techniczny.

- Ryzyko obrażeń!
- Układ pod ciśnieniem!
- Przestrzegać zaleceń producenta!
- **Przed rozpoczęciem** prac konserwacyjnych i naprawczych **należy zdeaktywować** system.
- **Przed rozpoczęciem** prac konserwacyjnych i naprawczych **należy** bezwzględnie ponownie **aktywować** system.
- Używać wyłącznie odpowiednich przyrządów serwisowych i diagnostycznych!
- Zalecenia:

ContiSys Check	Nr art. 03.9301-6000.4
ContiSys Scan	Nr art. 03.9301-5000.4

Przyrząd odpowietrzający ATE FB 30^s Nr art. 03.9302-3010.4
- Firma Continental nie odpowiada za szkody wynikające z nieprawidłowego montażu produktów.

Avertizare!

Lucrările la sistemul de frânare SBC trebuie efectuate exclusiv de personal calificat, instruit!

- Pericol de accidentare!
- Sistemul este sub presiune!
- Respectați indicațiile producătorului!
- **Înainte de începerea** lucrărilor de întreținere și reparații, sistemul **trebuie** să fie **dezactivat**.
- **După încheierea** lucrărilor de întreținere și reparații, sistemul **trebuie** să fie obligatoriu **reactivat**.
- Folosiți exclusiv aparate de service și de diagnoză adecvate!
- Recomandare:

ContiSys Check	Nr. art. 03.9301-6000.4
ContiSys Scan	Nr. art. 03.9301-5000.4

Aparat pentru aerisit frâne ATE FB 30^s Nr. art. 03.9302-3010.4
- Continental își declină responsabilitatea pentru deteriorările care rezultă dintr-un montaj greșit al produselor dumneavoastră.

Предупреждение!

Обслуживание тормозной системы SBC может выполнять только подготовленный специализированный персонал!

- Опасность травмирования!
- Система находится под высоким давлением!
- Учитывать указания производителя!
- Система **должна быть отключена до начала** выполнения технического обслуживания или ремонта.
- Система обязательно **должна быть** снова **включена после завершения** выполнения технического обслуживания или ремонта.
- Использовать исключительно соответствующее сервисное и диагностическое оборудование!
- Рекомендуемое оборудование:

ContiSys Check	Изд. № 03.9301-6000.4
ContiSys Scan	Изд. № 03.9301-5000.4

Устройство откачки воздуха ATE FB 30^s Изд. № 03.9302-3010.4
- Continental не несет ответственность за ущерб, нанесенный в результате неправильного монтажа своих изделий.

Varning!

Arbete i SBC-bromssystemet får endast utföras av utbildade specialister!

- Risk för skada!
- Systemet är under tryck!
- Läs igenom tillverkaren riktlinjer!
- **Innan** underhålls- och reparationsarbete **inleds måste** systemet **återaktiveras**.
- Efter avslutat underhålls- och reparationsarbete **måste** systemet **återaktiveras**.
- Använd enbart lämplig utrustning för service och diagnos!
- Rekommendation:

ContiSys Kontroll	art nr. 03.9301-6000.4
ContiSys Scan	art nr. 03.9301-5000.4

Bleeding unit ATE FB 30^s art nr. 03.9302-3010.4
- Continental tar inget ansvar för skador som inträffat på grund av felaktig installation av produkten.

Výstražné upozornenie!

Práce na brzdnom zariadení SBC môže vykonávať len vyskolený odborný personál!

- Nebezpečenstvo poranenia!
- Zariadenie je pod vysokým tlakom!
- Dodržujte pokyny výrobcu!
- **Pred začiatkom** údržbárskych a opravných prác **musí byť** systém **deaktivovaný**.
- **Po ukončení** údržbárskych a opravných prác **musí byť** systém nutne znovu **aktivovaný**.
- Používajte výlučne vhodné servisné a diagnostické prístroje!
- Odporúčanie:

ContiSys Check	Výrobok č. 03.9301-6000.4
ContiSys Scan	Výrobok č. 03.9301-5000.4

Odvzdušňovacie zariadenie ATE FB 30^s Výrobok č. 03.9302-3010.4
- Continental neručí za škody vzniknuté nesprávnou montážou výrobkov.

Opozorilo!

Dela na zavorah SBC lahko izvaja samo usposobljeno strokovno osebje!

- Nevarnost poškodb!
- Naprava je pod visokim tlakom!
- Upoštevati navedbe proizvajalca!
- **Pred pričetkom** vzdrževalnih del in popravil je **po-trebno** sistem **deaktivirati**.
- **Po zaključku** vzdrževalnih del in popravil je **potrebno** sistem brezpogojno ponovno **aktivirati**.
- Uporabljati izključno ustrezne servisne in diagnostične naprave!
- Priporočilo:

ContiSys Check	št. art. 03.9301-6000.4
ContiSys Scan	št. art. 03.9301-5000.4

Naprava za odzračevanje ATE FB 30^s št. art. 03.9302-3010.4
- Continental ne jamči za škodo, ki nastane zaradi nepravilne montaže njegovih izdelkov.

Önemli uyarı!

SBC fren sistemindeki çalışmaların sadece eğitimli uzman personel tarafından yürütülmesine izin verilmektedir!

- Yaralanma tehlikesi!
- Sistem yüksek basınç altındadır!
- Üretici bilgilerini dikkate alın!
- Bakım ve onarım çalışmalarına **başlamadan önce** sistem **devreden çıkarılmalıdır**.
- Bakım ve onarım çalışmaları **bittikten sonra** sistem **devreye alınmalıdır**.
- Yalnızca uygun servis ve arıza teşhis cihazları kullanın!
- Öneri:

ContiSys Check	Ürün no: 03.9301-6000.4
ContiSys Scan	Ürün no: 03.9301-5000.4

Hava tahliye cihazı ATE FB 30^s Ürün no: 03.9302-3010.4
- Ürünlerinizin hatalı şekilde montajı neticesinde ortaya çıkan hasarlardan Continental sorumlu değildir.

警告!

SBCブレーキ システムでの作業は、訓練を受けたスペシャリストによってのみ実施されるものです!

- 傷害のリスク!
- システムは加圧状態です!
- 製造者のガイドラインを遵守すること!
- 保守および修理作業を開始する前、システムは稼働していない状態である必要があります。
- 保守および修理作業を完了した後、システムは稼働させた状態である必要があります。
- 適切なサービスおよび診断機器のみを使用すること!
- 推奨事項:

ContiSys チェック	アイテム番号 03.9301-6000.4
ContiSys スキャン	アイテム番号 03.9301-5000.4

排出ユニット ATE FB 30^s アイテム番号 03.9301-3010.4
- コンチネンタルは、本製品の正しくない取付けにより発生する損害について責任を問われることはありません。

警告!

SBC制动系统的维修工作只能由经过培训的专业人员进行!

- 受伤的危险!
- 系统处于高压下!
- 请遵照制造商的指示!
- 在开始维护或修理工作前，系统必须处于关闭状态。
- 在完成维护或修理工作后，必须重新启动系统。
- 必须使用相应的服务和诊断设备!
- 建议:

ContiSys Check	产品编号 03.9301-6000.4
ContiSys Scan	产品编号 03.9301-5000.4

排气装置 ATE FB 30^s 产品编号 03.9302-3010.4
- 对于因错误安装产品而导致的损坏，Continental不承担任何赔偿责任。

تحذیر!

لا يجوز العمل في نظام الفرامل SBC الا من قبل متخصصين مدربين!

- خطر الإصابة!
- نظام مضغوط!
- اتبع تعليمات الشركة المصنعة!
- يجب توقيف النظام قبل البدء في أعمال الصيانة والأصلاح.
- يجب إعادة تشغيل النظام بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والأصلاح.
- يجب استخدام الخدمة المناسبة ومعدات الكشف المناسبة!
- توصيات:

03.9301-6000.4	بند رقم	ContiSys فحص
03.9301-5000.4	بند رقم	ContiSys فحص
03.9302-3010.4	بند رقم	وحدة النزف ATE FB 30 ^s
- شركة (Continental كونتيننتال) غير مسؤولة عن الأضرار التي قد تحدث نتيجة التركيب الخاطئ للمنتج.