



VKBA 7455

Technische Mitteilung - Mai 2009

VKBA 7455



SUZUKI Grand Vitara 1.6, 2.0, 2.5 mit ABS.



Der ABS-Impulsgeberring kann beim Austausch des Lagers beschädigt werden, insbesondere wenn die Achse zerlegt wird.



2 Varianten möglich:
Wenn der ABS-Impulsgeberring beschädigt ist -> VKBA 7455 – mit ABS-Impulsgeberring .
Wenn der Impulsgeberring unbeschädigt ist -> VKBA 3924 – ohne ABS-Impulsgeberring.

VKBA 7455


Inhalt	Menge
Lager	1
Distanzring	1
Wellendichtring	1
ABS-Impulsgeberring	1

Inhalt des Satzes VKBA 7455

Inhalt des Satzes VKBA 3924



Achsanordnung - mit ABS



© SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

© SKF Gruppe 2009
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung gestattet. Die Angaben in dieser Druckschrift wurden mit größter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Trotzdem kann keine Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art übernommen werden, die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen Informationen ergeben.

