

HJS Service Information

Wichtig: Nach erfolgter Montage ist der Sensor unbedingt anzulernen!
Ggf. muss zusätzlich auch das Steuergerät ein neues Software Update erhalten.

© HJS 2014 Stand 22.07.2014

HJS Emission Technology
GmbH & Co. KG

Dieselweg 12
D-58706 Menden / Sauerland

Telefon +49 2373 987-222
Telefax +49 2373 987-249

E-Mail hjs@hjs.com
Internet www.hjs.com

HJS
Emission Technology

25 05 0015b