

Änderung von Abgaskrümmmer

Während der Produktion des 2.2 Liter Motors (Ford Duratorq / PSA HDI) wurde der Abgaskrümmmer angepasst. Somit musste auch der Turbolader geändert werden, bei dem der Flansch des Turbineneinlasses neu positioniert wurde (siehe Skizzen von Garrett).

Wenn von einem Fahrzeug der Turbolader mit der Ausführungsnummer **798128-0002** (Garrett) ausgebaut wird, muss zusätzlich der Abgaskrümmmer mit der OE-Teilenummer **9802451380** (PSA) mitverwendet werden.

Bitte vergleichen Sie die Daten vom Typenschild des Turboladers mit unserer Bestellnummer **106587** bzw. **336587**

