

febi 172813



Passend für:

Audi A3 (8V), Q2 (GA)

SEAT Ateca (KH), Leon (5F)

Škoda Karoq, Kodiaq, Octavia III, Superb III

VW Atlas (CA), Golf 7 (5G, BQ, BA, BV, AU, AM, AN, BX), Teramont (CA), Tiguan 2 Allspace (BW2), Touran 2 (5T)



DE

Zündschalter

Problem

Der Motor läuft weiter, wenn der Zündschlüssel in die „Aus“-Stellung gedreht wird, schaltet sich aber aus, sobald der Schlüssel abgezogen wird. Mit einem geeigneten Diagnosegerät können folgende Fehlercodes ausgelesen werden:

B11A511 – S-Kontakt, Massefehler

B12E512 – Ter.15: Signal, Massefehler an B+

B12E612 – Betätigungsrelaisklemme 15 Masse, Massefehler an B+

Ursache

Im Schalter kann ein Fehler auftreten, der von internen Toleranzproblemen verursacht wird, die verhindern, dass Kontakte richtig aneinander liegen.

Lösung

Prüfen Sie die Durchgängigkeit des Kabelbaums zum Zündschalter. Wenn die ausgelesenen Werte stimmen, tauschen Sie als nächstes den Zündschalter aus. SWAG-Ersatzteil 33 10 1501 wird entsprechend der letzten (geänderten) Version gefertigt. SWAG hat auch das Zündschlossgehäuse mit der Artikelnummer 36044 im Sortiment.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com