



## INA SERVICE INFO



# Riemenscheibenentkoppler

## Diamantbesetzte Unterlegscheibe

Hersteller: Volvo

Modelle: S60, S80, S90, V40, V60, V70, V90,  
XC60, XC70, XC90

Motoren: B4204, D4204

Art.-Nr.: 544 0503 20  
544 0504 20

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog




Bild 2: Schrauben des Riemenscheibenentkopplers, Zentralschraube der Kurbelwelle, Riemenscheibenentkoppler und diamantbesetzte Unterlegscheibe




Bild 1: Kurbelwellenseite des Riemenscheibenentkopplers mit diamantbesetzter Unterlegscheibe. Bei den genannten KIT's ist diese bereits in Einbaulage am Riemenscheibenentkoppler eingelegt

Bei den genannten Fahrzeugen ist es erforderlich den Riemenscheibenentkoppler zum Austausch des Zahnriemens zu demontieren.

Aufgrund der Vorgaben des Fahrzeugherstellers ist es bei einem Wechsel oder nach der Demontage notwendig, die Schrauben des Riemenscheibenentkopplers, die Zentralschraube der Kurbelwelle sowie die diamantbesetzte Unterlegscheibe (Bild 2) zu erneuern.

Die Zentralschraube der Kurbelwelle, die diamantbesetzte Unterlegscheibe und die Schrauben des Riemenscheibenentkopplers sind Bestandteil aller relevanten KIT's. Durch ihre besondere Beschichtung verhindert die beiliegende Unterlegscheibe, in Verbindung mit der Zentralschraube, ein selbsttätiges Lösen des Riemenscheibenentkopplers.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Schaeffler REXPERT Service Center: 00800 1753-3333\*

\*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

[www.rexpert.de](http://www.rexpert.de)

SCHAEFFLER  
**REXP**ERT