



INA SERVICE INFO



Spannrolle 531 0786 10

für geänderte Motorabstimmung

Hersteller: Ford, Volvo

Modelle:

Ford: Focus II, Kuga I, Mondeo IV, S-Max
Volvo: C30, C70 I, C70 II, S40 II, S60 I, S70, S80 I, S80 II, V40, V50, V70 I, V70 II, V70 III, XC70, XC90 I

Motoren:

Ford: 2.5, 2.5i, 2.5 ST, 2.5 RS
Volvo: 2.0, 2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4i, 2.4 T5, 2.5 T

Art.-Nr.:

531 0786 10 (aktuell)
531 0787 10 (ersetzt)
530 0467 09 (Set, aktuell)
530 0467 10 (KIT, aktuell)
530 0467 30 (KIT+Wapu, aktuell)
530 0468 09 (Set, ersetzt)
530 0468 10 (KIT, ersetzt)

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog



Spannrolle 531 0787 10

Spannrolle 531 0786 10

Bei den genannten Fahrzeugen ist in der laufenden Serie die Motorabstimmung geändert worden. Hierdurch kann es zu Geräuschen des Zahnriemens in bestimmten Drehzahlbereichen kommen.

Die Spannrolle 531 0786 10 wirkt diesen Geräuschen entgegen und ersetzt deshalb die Spannrolle 531 0787 10.

Werkseitig wird bei den betroffenen Motoren bereits die Spannrolle 531 0786 10 verbaut.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Schaeffler REPPERT Service Center: 00800 1 753-3333*

*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

www.reppert.de

SCHAEFFLER
REPPERT