



INA SERVICE INFO



Spannarm 534 0111 20

Optische Unterschiede

Hersteller:	Citroën, Fiat, Peugeot, Suzuki
Modelle:	
Citroën:	Berlingo, C4, Jumper, Jumpy, Xsara
Fiat:	Ducato, Scudo
Peugeot:	206, 306, 307, Boxer, Expert, Partner
Suzuki:	Vitara
Motoren:	1.9 D, 2.0 HDI, 2.0 JTD
Art.-Nr.:	529 0019 10 529 0107 10 534 0111 20



Bild 1: Alte Ausführung




Bild 2: Neue Ausführung

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde der Spannarm mit der Artikelnummer 534 0111 20 modifiziert.

Diese Service-Information zeigt die optischen Merkmale der bisherigen (Bild 1) und der neuen Ausführung (Bild 2).

In der Übergangsphase kann es zu Mischbeständen der beiden Typen kommen.

Beide Ausführungen unterscheiden sich lediglich in der Optik, erfüllen die technischen Spezifikationen und können uneingeschränkt verwendet werden.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Schaeffler REPPERT Service Center: 00800 1 753-3333*

*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

www.reppert.de

SCHAEFFLER
REPPERT