

0004 Technische Service-Information

Betrifft:	Zylinderkopfhäubendichtung
Fabrikat:	Ford
Typ:	Fiesta, Focus, Fusion
Motorcode:	1.25/1.3/1.4/1.6 Ltr. Zetec SE + Duratec 16V

Zylinderkopfhäube Alu/ Kunststoff Zetec/Duratec

Die im Anhang aufgelisteten Motoren wurden von Ford sowohl mit einer Aluminium als auch mit einer Kunststoff-Zylinderkopfhäube ausgeliefert mit jeweils unterschiedlichen Ventildeckeldichtungen. Hierfür gibt es keinerlei Abgrenzungsdaten.

Zetec SE SFI

- 1,25 ltr.:** DHA, DHB, DHC, DHD, DHE, DHF, DHG
1,4 ltr.: FHA, FHD, FHE, FHF, FXDA, FXDB, FXDC, FXDD
1,6 ltr.: FYDA, FYDB, FYDC, FYDD, FYDH, L1T, L1V

Duratec 16 V SFI

- 1,25 ltr.:** FUJA, FUJB, M7JA, M7JB
1,4 ltr.: ASDA, ASDB, FXJA, FXJB
1,6 ltr.: FYJA, FYJB, HWDA, HWDB

Die Kopfsätze für oben genannte Motoren wurden ersetzt durch Kopfsätze ohne Ventildeckeldichtung. Somit muss der Kunde die richtige Zylinderkopfhäubendichtung separat mitbestellen.

mit VDD	ohne VDD	mit VDD	ohne VDD
02-31865-01	= 02-31865-02	02-31730-01	= 02-31730-04
02-34295-01	= 02-34295-02	02-31730-02	= 02-31730-04
02-36400-01	= 02-36400-02	02-31730-03	= 02-31730-06
02-33900-01	= 02-33900-04	02-36405-01	= 02-36405-02
02-33900-02	= 02-33900-04	02-35930-01	= 02-35930-02
02-33900-03	= 02-33900-06		

Anzugsvorschrift Zylinderkopfhäube ALU + Kunststoff:
 Stufe 1 = 3 Nm Stufe 2 = 10 Nm




Bild 1_Zylinderkopfhäubendichtung für die Kunststoff-Zylinderkopfhäube,
 ReinZ-Nr.: 71-38086-00, OE-Nr. 1 141 575




Bild 2_Zylinderkopfhäubendichtung für die Aluminium-Zylinderkopfhäube,
 ReinZ-Nr.: 71-33846-00