



## INA SERVICE INFO



# Diamantbesetzte Unterlegscheibe

## für Riemenscheibensatz und Zahnriemen-KIT's

Hersteller: Audi, Volvo, VW

Modelle:


Audi: A6

Volvo: 850, S70, S80, V70

VW: Crafter, LT, T4

Motoren: 2,5 TDI

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog



Der Riemenscheibensatz 544 0002 20 besteht aus einem Kurbelwellenschwingungsdämpfer mit Zentralschraube der Kurbelwelle und einer diamantbesetzten Unterlegscheibe

Bei den genannten Fahrzeugen ist es erforderlich den Kurbelwellenschwingungsdämpfer zum Austausch des Zahnriemens zu demontieren.

Aufgrund der Vorgaben des Fahrzeugherstellers ist es bei einem Wechsel oder nach der Demontage des Kurbelwellenschwingungsdämpfers notwendig, die Zentralschraube der Kurbelwelle sowie die diamantbesetzte Unterlegscheibe (Bild) zu wechseln.

Die Zentralschraube der Kurbelwelle und die Unterlegscheibe sind Bestandteil aller relevanten KIT's. Durch ihre besondere Beschichtung verhindert die beiliegende Unterlegscheibe, in Verbindung mit der Zentralschraube, ein selbsttätiges Lösen des Schwingungsdämpfers.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Schaeffler REXPART Service Center: 00800 1 753-3333\*

\*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

[www.rexpert.de](http://www.rexpert.de)

SCHAEFFLER  
**REXPART**