



## SERVICE INFO



# Optische Unterschiede

## des Generatorenfreilaufes 535 0128 10

Hersteller: Toyota  
 Modelle: Hilux, Fortuner  
 Motoren: 2.5 D-4D, 3.0 D4-D  
 Art-Nr.: 535 0128 10  
 OE-Nummer: 27415-0L040



Bild 1: Alte Ausführung



Bild 2: Neue Ausführung

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde der Generatorenfreilauf mit der Artikelnummer 535 0128 10 modifiziert.

Diese Service-Information zeigt die optischen Merkmale der bisherigen (Bild 1) und der neuen Version (Bild 2).

In der Übergangsphase kann es zu Mischbeständen der beiden Typen kommen.

Beide Versionen unterscheiden sich lediglich in der Optik, erfüllen die technischen Spezifikationen und können uneingeschränkt verwendet werden.

**Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!**

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter [www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de) oder [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

**Reparatur-Hotline: +49 (0) 1801 753-111\***

Tel.: +49 (0) 1801 753-333\*

Fax: +49 (0) 6103 753-297

[automotive-aftermarket@schaeffler.com](mailto:automotive-aftermarket@schaeffler.com)

[www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de)

\* 3,9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,  
für Anrufe aus Mobilfunknetzen max. 42 Cent/Min.

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

