



febiEXAKT



Zahnriemenkit

febi Nr. 14110

passend für
**Opel Corsa B, Tigra A,
Astra F 1,4 16V und 1,6 16V,
sowie Vectra B 1,6 16V und 1,8 16V außer X 1,8 XE (Vergl.-Nr. 1606 274)**



>> PROBLEM:


Der Zahnriemen kann reißen.

>> URSACHE:

Die Ausführung der Riemenscheibe wurde seitens des Fahrzeugherstellers geändert. Der leichte Überstand der alten Riemenscheibe (1) kann einen schnelleren Abrieb der Zahnriemenflanke verursachen. Dies hat zur Folge, dass der Zahnriemen schräg abläuft und vorzeitig reißen kann. Ein kapitaler Motorschaden kann verursacht werden.

>> LÖSUNG

febi bilstein empfiehlt, vor dem Einbau des Zahnriemenkits febi 14110, die Riemenscheibe auf einen Überstand zu prüfen und ggf. durch die neue Version (2) (Opel 5614 430 plan) zu ersetzen. Die ausgetauschte Riemenscheibe harmonisiert nun besser mit dem Zahnriemen und garantiert eine längere Lebensdauer.



Opel 5614 430 plan

Beachten Sie zudem, dass nach Erneuerung der Riemenscheibe das Kurbelwellenrad (3) (Opel 0614 546) und die Dehnschraube (4) (Opel 0614 932 Torx) zu ersetzen sind.

>> ACHTUNG:

Tauschen Sie in jedem Fall die Wasserpumpe aus!



febi Nr. 18691
für den 1,8 l 16V Motor

febi Nr. 24314
für 1,4 und
1,6 l 16V Motor